

Risikovurdering:

– Farsund Badehus - Sauna

	KONSEKVENNS				
SANNSYNLIGHET	Yellow	Red	Red	Red	Red
	Yellow	Red	Red	Red	Red
	Green	Yellow	Red	Red (7)	Red
	Green	Yellow (2)	Yellow (8)	Yellow (3)	Red
	Green	Green (6)	Green	Green (5)	Yellow (1)
				Yellow	Yellow (4)

Nr.	Beskrivelse av risikoforhold:	Tiltak:
1	Brannfare - bygg	Bygg utstyrt med brannslukningsapparat og overopphetningsvern på ovner. Nødutgang skiltet. El.anlegg godkjent. Anlegg brannforsikret.
2	Hærverk / skadeverk	Dørlåsesystem montert. Kun medlemmer har tilgang via kort/kode. Barn under 16 år må være i følge med voksne. Anlegg forsikret.
3	Brannskade - ovner	80 cm mellom ovn og benker. Vann til kjøling av brannskade tilgjengelig i dusj og slange.
4	Drukning	Barn under 16 år må være i følge med voksne. Badekulp belyst og utstyrt med plattform/håndtak. Inngangsparti belyst med utelys
5	Hygiene / Helse	Dusjing påkrevd før bruk. Brukerpålagt rengjøring etter bruk. Legionellakontroll av vann. Helseaspekter beskrevet i driftinstruks.
6	El. sikkerhet	Anlegg montert og godkjent av autorisert montør. Godkjent for våtrom.
7	Naturskade	Anlegget ligger utsatt til for vært og vind. Trappeanlegg murt opp i forkant av bygg. Anlegget er forsikret
8	Øvrige risikoforhold og tiltak er omhandlet i: Driftsinstruks	
9		
10		